



Köralit F 143

Généralités	Technologie/Base	caoutchouc nitrile, à base de solvants
	Agent de réticulation (en option)	Köracur TR 203
	Effets de l'agent de réticulation	Résistance significativement améliorée grâce à la réticulation chimique
	Type de produit	adhésif de contact à froid
	Durcissement	physique
	Propriétés mécaniques	élastique souple
	Couleur	léger jaunissement
	Points forts	Bonne résistance à l'humidité Excellente résistance à l'huile ? Excellente résistance aux plastifiants grande résistance à la chaleur sans NEP sans THF

Données techniques

Généralités

Propriétés physiques		
densité	0,94 g/cm ³	
Extrait sec en poids	27 %	Methode d'essai Kö 100035
Paramètres et règles d'utilisation		
Température de stockage	15 °C à 25 °C	
Température d' application	18 °C à 30 °C	
Temps d'aération	2 min à 5 min	
Temps ouvert	5 min	
Viscosité	3 000 mPa·s	Methode d'essai Kö 100000
Consommation	100 g/m ² à 150 g/m ²	

avec agent de réticulation

Paramètres et règles d'utilisation		
Ratio de mélange par poids	3 % à 5 %	
Temps de pot	6 h	



Propriétés du produit

Traitement	Substrats appropriés	Copolymère de polystyrène alliages d'aluminium variés alliages d'acier variés Acrylonitrile butadiène styrène (ABS) polychlorure de vinyle (PVC) Polytéréphtalate d'éthylène (PET) résine phénolique résine résine mélaminée verre substrats minéraux bois autres substrats variés
	Consistance	liquide
	Traitement préalable de la surface	sèche nettoyée exempte de graisse exempte de poussière
	Méthode d'application	avec une brosse avec une spatule à dents
	Le produit est exempt de	THF NEP
Nettoyage	Nettoyant pour le matériel d'application	Körasolv PU
Conseils	Réticulation	La résistance de l'adhésif peut être sensiblement améliorée par l'ajout de l'agent de réticulation



Informations complémentaires

Stockage

Köralit F 143 devrait être utilisé durant le temps de conservation conformément à l'unité d'emballage. La stabilité de stockage ne s'applique qu'au matériau stocké dans des conditions appropriées (contenant original fermé, température de stockage recommandée). Les hautes températures réduisent le temps de conservation. Les basses températures causent une hausse temporaire de la viscosité.

Sécurité

Veuillez lire nos fiches de sécurité et étiquettes de chaque produit avant son utilisation. Les règles de sécurité en vigueur doivent être prises en compte.

Préparation

Afin d'assurer un bon collage, la surface à coller doit être sèche, nettoyée, exempte de graisse et exempte de poussière.

Utilisation

Appliquer de manière large et régulière sur les deux pièces à coller, l'adhésif avec une méthode d'application adaptée. Après le temps d'attente recommandé (temps de ventilation), placer avec précision les pièces ensemble et presser fermement. Le temps d'attente dépend de la température, de l'épaisseur du film adhésif et de l'absorption du support. Les surfaces à coller doivent être réunies lorsque le film adhésif est encore légèrement collant mais qu'il ne colle plus au doigt si l'on presse délicatement dessus. Les pièces doivent être collées durant le temps de d'adhésion de contact.

Nettoyage

Nettoyez le matériel immédiatement après l'utilisation. Les nettoyants adéquats sont listés dans le tableau de propriétés du produit. Pour de plus amples informations, merci de bien vouloir nous contacter.

IMPORTANT : Les informations, spécifications, procédures et recommandations fournies (ci-après « informations ») se fondent sur notre expérience et nous pensons qu'elles sont exactes. Aucune représentation ou garantie n'est donnée quant à l'exactitude ou l'exhaustivité desdites informations, ni au fait que l'utilisation du produit pourrait éviter des pertes ou des dommages ou obtenir les résultats souhaités. Seul l'acheteur est responsable de tester et de déterminer l'adéquation de tout produit pour l'usage prévu. Les essais devraient être répétés dans le cas d'un quelconque changement de matériaux ou de conditions. Aucun employé, distributeur ou agent n'est habilité à modifier ces faits et proposer une garantie de performance.

NOTE À L'UTILISATEUR : en commandant/recevant le produit, vous acceptez les **termes généraux et conditions générales de vente d'H.B. Fuller** applicables dans la région. Veuillez demander une copie si vous ne l'avez pas reçue. Ces termes et conditions contiennent des clauses de non responsabilité de garanties implicites (y compris mais non limitées à des garanties de non responsabilité de bonnes conditions pour une utilisation particulière) et des limites de responsabilités. Tous les autres termes sont rejetés. Dans tous les cas, (1) **la responsabilité globale d'H.B. Fuller** pour toute contestation ou série de contestations correspondantes pouvant résulter dans le contrat, le préjudice (y compris la négligence), la violation des obligations contractuelles, la fausse déclaration, la responsabilité stricte ou autre **est limitée au remplacement des produits concernés ou au remboursement du prix d'achat pour les produits concernés**. (2) H.B. Fuller **n'est pas responsable des pertes de profits, baisses de marges, pertes de contrats, pertes d'affaires, de la défection de clients ou de toute perte indirecte ou consécutive** résultant ou en rapport avec la fourniture de produits. (3) Rien, sous quelque terme que ce soit, n'agira pour exclure ou limiter une quelconque responsabilité pour fraude d'H.B. Fuller, négligence grave ou pour la mort ou blessure personnelle résultant de négligence ou par violation d'un quelconque terme obligatoire implicite, sauf si la loi le permet.

Kömmerring Chemische Fabrik GmbH

Zweibrücker Straße 200 - 66954 Pirmasens - Germany

Tel.: +49 6331 56-2000

Fax: +49 6331 56-1999

www.koe-chemie.de

info@koe-chemie.de



Management System
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
www.tuev.com
to: 310824409



Management System
ISO 9001:2015
OHSAS 18001:2007
www.tuev.com
to: 310824409